
MANUAL DE INSTRUÇÕES

BATERIA 12 V PARA

- **PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 3/8**

COMPATÍVEL COM O MODELO:
JFE0002 / Conector Dewalt





CÓD: ***JFE0036***

FERRA PLUS

Especificações técnicas:

Bateria: Lítio 1500 mAh
Voltagem: 12 V - Bivolt





1. A luz vermelha indica o carregamento em andamento, enquanto a luz verde indica o carregamento completo

2.Você pode usá-lo simplesmente inserindo a bateria. Para remover a bateria, pressione o botão correspondente e puxe-a para fora.

Para garantir uma vida útil mais longa e um desempenho adequado, faça o seguinte ao adquirir uma bateria nova:

1. Use a bateria nova sem carregá-la até que ela esteja completamente descarregada.

2. Em seguida, carregue a bateria por 3 a 5 horas.

3. Repita as ações acima (1 e 2) de 3 a 5 vezes para atingir a capacidade nominal da bateria.

Obs.: As Ferramentas elétricas devem ser adquiridas separadamente.
Imagens ilustrativas. O equipamento de uso da bateria pode apresentar características diferentes das exibidas na imagem do manual.